

**Ogólny schemat procedury kontroli wynikający z zapisów ustawy
o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1398, z późn. zm.)**

Zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 376) - Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar wykonuje zadania organu nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2017 r., poz. 1398 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą onr” w zakresie prowadzenia kontroli spełniania przez wyroby wymagań, w odniesieniu do przyrządów pomiarowych i wag nieautomatycznych.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy onr organy nadzoru rynku prowadzą kontrole spełniania przez wyroby wymagań lub kontrole w zakresie stwarzania przez wyroby zagrożenia, z urzędu lub na wniosek Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Takie kontrole, zgodnie z art. 48 ust. 11 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r., poz. 646) zwanej dalej „ustawą pp”, przeprowadza się bez zawiadomienia o zamiarze jej wszczęcia, gdyż są przeprowadzane na podstawie powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego, w tym wypadku art. 19 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 765/2008, który stanowi, iż organy nadzoru rynku przeprowadzają odpowiednie kontrole właściwości produktów w wymaganym zakresie poprzez badanie dokumentacji oraz, w stosownych przypadkach, poprzez fizyczne oględziny i badania laboratoryjne w oparciu o odpowiednie próbki.

Przed przystąpieniem do wykonywania czynności kontrolnych należy okazać legitymację oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli, które powinno zawierać elementy określone w art. 49 ust. 7 ustawy pp. Ponadto kontrolujący dokonuje wpisu do książki kontroli zgodnie z art. 57 ust. 6 ustawy pp.

Czynności kontrolne obejmują:

- określenie statusu podmiotu gospodarczego, u którego wszczęto kontrolę;
- odebranie oświadczenia o wielkości kontrolowanego przedsiębiorstwa;
- sprawdzenie dokumentacji na zgodność z wymaganiami zawartymi w przepisach szczegółowych dotyczących kontrolowanych przyrządów pomiarowych lub wag nieautomatycznych;
- kontrolę wizualną przyrządów pomiarowych wraz z oceną sposobu ich oznakowania oraz stwierdzeniem czy jest ono zgodne z zapisami zawartymi w treści odpowiedniego

rozporządzenia określającego wymagania dla danego przyrządu pomiarowego lub wag nieautomatycznych oraz kontrolę cech zabezpieczających;

- sprawdzenie umieszczenia na kontrolowanym przyrządzie pomiarowym lub wadze nieautomatycznej oznakowania CE, dodatkowego oznakowania metrologicznego oraz jeżeli wynika to z procedury oceny zgodności, numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej, która uczestniczyła w ocenie zgodności. Oznakowanie CE należy sprawdzić na zgodność z wymaganiami załącznika nr II do rozporządzenia WE nr 765/2008. Kontrola wysokości znaku CE powinna być uzupełniona o wynik pomiaru;
- sprawdzenie spełniania wymagań kontrolowanych przyrządów pomiarowych lub wag nieautomatycznych lub pobranie i zabezpieczenie próbek kontrolnych oraz sporządzenie protokołu ich pobrania w celu stwierdzenia czy przyrząd pomiarowy lub waga nieautomatyczna spełnia wymagania;
- sporządzenie protokołu kontroli, który dokumentuje przeprowadzone czynności kontrolne.